

Obiectiv: CETE Inlocuire vase de acumulare cămin A2

LISTA

cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: 0002 Instalatii

Categorie: 01 Instalatii Sanitare A 2

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe		
1	RPIF01A1 82	MP	100,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
GOLIRE INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA *			
2	RPIA44D1 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DEMONTARE BOILER 2000 L*			
3	TRB05B25 82	TONE	0,50000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M \$			
4	RPSA14B1 82	M	6,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DEMONTARE TEVI OTEL ZINC OBIEC SANIT 11/4-2 TOLI*			
5	IZI12A1 82	MP	10,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DESFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE FEL \$			
6	RPSD39C1 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DEMONTARE SUPAPE SIGURANTA PIRGHIE 11/4-11/2 TOLI*			
7	RPSD28D1 82	BUCATA	2,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DEMONTARE ROBINET TRECERE DESCAR 2 TOLI*			

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol		U/M		Cantitatea
	Denumire resursa				
	Observatii				
	Corectii				
	Liste Anexe				
8	RPSD28B1 82		BUCATA		1,00000
				Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
					Sp.uti: 0,00%
DEMONTARE ROBINET TRECERE DESCAR 3/4-1 TOLI*					
9	RPSD35F1 82		BUCATA		1,00000
				Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
					Sp.uti: 0,00%
INLOC.ROB.DE RET.CU VENTIL DR CU FLANSE O2 "					

L: 11411 -0134:4201705 -ROBINET RETINERE VENTIL 2" PN 6 MUFA NI522					
10	RPIA34A2 82		BUCATA		1,00000
				Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
					Sp.uti: 0,00%
DEMONTARE TERMOMETRU CU SCALA ROTUNDA *					
11	RPIA22B 99		BUCATA		1,00000
				Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
					Sp.uti: 0,00%
MONTAREA RECIPIENTULUI BOILER,RACRDAT LA INSTALATIA DE APA RECE SI CALDA, CAPACITATE 1000-2000 L					

L: IL09I -0158:4121797 -RACORD OLANDEZ ET PLANA U1 S482 DN 50 2					
12	YC01 82		LEI		7.390,00000
				Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
					Sp.uti: 0,00%
DIFERENTA PRET MATERIAL \$					
procurare vas acumulare ACM 1500 l					
13	TRI1AA08F1 82		TONE		0,50000
				Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
					Sp.uti: 0,00%
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1 \$					
14	TRB05B25 82		TONE		0,50000
				Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
					Sp.uti: 0,00%
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M \$					
15	RPSE15B1 82		M		1,00000
				Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
					Sp.uti: 0,00%
RACORDAREA UNUI BOILER LA INSTALATIA DE ALIMENTARE CU APA RECE,AVIND CAPACIT. 1000 - 2000 L*					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
16	RPSA60B1 82	BUCATA	4,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DEMONT.SI RECOND. FITING COT;TEU;MUFA;REDUCTIE CU D=11/4"-2"			
17	SA06E1 82	M	6,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.CULT. D=2" FARA MATERIAL			
18	RPSA13G1 82	M	2,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
INLC.TV.OL.ZN.LA LOC.SOC.CULT.IND.FARA PIESE RACO.PE PORT.PINA LA 3 M D= 2 TOL			
19	SA47A1 82	BUCATA	4,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
FITING.FONTA MALEAB.MONT.PRIN INSURUB.LA TEVI OTEL ZN.PT.COL.HIDRANTI,CU 2 INSURUB.SI D=2 TOLI			

L: 11434 -0001:4118037 -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 50 2 ZN			
20	SA47A1 82	BUCATA	4,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
FITING.FONTA MALEAB.MONT.PRIN INSURUB.LA TEVI OTEL ZN.PT.COL.HIDRANTI,CU 2 INSURUB.SI D=2 TOLI			

L: 11434 -0009:4120224 -MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 50 2 ZN			
21	SA47A1 82	BUCATA	4,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
FITING.FONTA MALEAB.MONT.PRIN INSURUB.LA TEVI OTEL ZN.PT.COL.HIDRANTI,CU 2 INSURUB.SI D=2 TOLI			

L: 11434 -0013:4114287 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 65X 50 ZN F2			
22	RPSA45D1 82	BUCATA	3,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
INTERC SAU INLOC PIES DE LEG TEU;COT;MUFE;PE COND EXIST TEAVA OL ZN D= 1 TOL			

L: 11434 -0001:4118037 -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 50 2 ZN			
23	RPSD26G1 82	BUCATA	2,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
INLOC UNUI ROBINET DE TRECERE CU VENTIL CU MUFE DE FONTA PT TEVI DE OL AVIND D= 2 TOL			

L: 11411 -0068:4202591 -ROBINET TREC. FONTA 2" B DESCARCARE PN10 S6480			

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
24	RPSD26D1 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
INLOC UNUI ROBINET DE TRECERE CU VENTIL CU MUFE DE FONTA PT TEVI DE OL AVIND D= 1 TOL			

	L: 11411 -0057:4202486	-ROBINET TREC. FONTA 1" A VENT+MUFA PN10	S6480
25	RPSF25F1 82	M	10,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
REF.IZOLATIEI CU BETE DE POSTAV CONDUCTE DE OTEL PT.INSTALATII CU DIAMETRU 2"			
26	YC01 82	LEI	40,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DIFERENTA PRET MATERIAL \$			
27	ATB03A 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
MONTAREA SESIZOARE TEMP.SI TERMOMETRE TEHNICE IN PRIZA CU: BUTUC FILETAT -FĂRĂ MATERIAL			
28	RPIA78B1 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
MONTARE SUPAPA DE SIGURANTA PT.CAZANE DE APA CALDA,ABUR CU DIAM. 40-65 MM* - FĂRĂ MATERIAL			
29	RPSF20A1 82	M	6,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
EFECT.PROB.ETANS.PRES.INST.APA COND.OL.318 '-4 ' PLUMB PRES.PINA LA 40X5 MM \$			
30	RPSE05B1 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
PROBA HIDRAULICA A RECIPIENTULUI DE HIDROFOR AVIND CAPACITATE DE 500-2000 L			
31	RPIA67D1 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
INLOCUIRE POMPA DE CIRC.A APEI CUPL.CU MOT.EL.DIA.COND.ASPIR. DE 21/2" MOT.EL. 7,5 KW			

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		

32	YC01 82	LEI	6.650,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%

DIFERENTA PRET MATERIAL \$

Procurare pompa circ. WILO TOP S65/10 sau similar

33	RPIC74F1 82	BUCATA	4,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%

SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.FARA SUDURA PT.CONSTR.EXEC.IN POZ.NORMALA DE LUCRU 70X3,5MM *

34	RPIC75F1 82	BUCATA	2,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%

EXECUTARE IMBINARI DE RAMIFICATIE,PRIN SUDURA OXIACETIL.A TEVII OL.FARA SUDURA PT.CONST. 73X3,5MM*

35	TRA01A20 82	TONE	0,50000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$

OFERTANT

Obiectiv: OFB1 Inlocuire vase de acumulare cămin B1

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0002 Instalatii

Categorie: 02 Instalatii sanitare B1

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
1	RPCT33XA 93	MP	1,50000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN PVC			
2	RPCG33D 02	M CUB	1,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
SPARGERI PENTRU CREERI DE GOLURI IN ZIDARIE			
Asimilat cu demontare tocure usa si fereastră			
3	RPIA44D1 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DEMONTARE BOILER 2000 L*			
4	RPIF05B1 82	M	8,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENICA DE 3 MM*			
5	RPIA50A1 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DEMONTARE VAS EXPANSIUNE TABLA.OTEL SUB 500 L*			
6	TRB05B25 82	TONE	0,60000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M \$			
7	RPSA14B1 82	M	5,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DEMONTARE TEVI OTEL ZINC OBIEC SANIT 11/4-2 TOLI*			

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea
8	RPSA14C1 82	M	2,00000
	Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe		
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
	DEMONTARE TEVI OTEL ZINC OBIEC SANIT 21/2 TOLI*		
9	IZJ12A1 82	MP	9,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
	DESFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE FEL		
			\$
10	RPSD39C1 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
	DEMONTARE SUPAPE SIGURANTA PIRGHIE 11/4-11/2 TOLI*		
11	RPSD28D1 82	BUCATA	2,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
	DEMONTARE ROBINET TRECERE DESCAR 2 TOLI*		
12	RPSD28B1 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
	DEMONTARE ROBINET TRECERE DESCAR 3/4-1 TOLI*		
13	RPSD35F1 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
	INLOC.ROB.DE RET.CU VENTIL DR CU FLANSE O2 "		
14	RPIA34A2 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
	DEMONTARE TERMOMETRU CU SCALA ROTUNDA *		
	asimilat cu demontare sonda temperatura		
15	RPIA22B 99	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
	MONTAREA RECIPIENTULUI BOILER,RACRDAT LA INSTALATIA DE APA RECE SI CALDA, CAPACITATE 1000-2000 L		
16	YC01 82	LEI	12.070,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
	DIFERENTA PRET MATERIAL - BOILER CU O SERPENTINA 2000 L , ACM		

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea
17	TRI1AA08F1 82	TONE	0,60000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1 \$			
18	RPCO40A1 82	BUCATA	2,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%
FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.GHERMELE asimilat montarii tocuri PVC			
19	RPCJ36A1 82	MP	3,60000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.			
20	RPCJ13B1 82	M	5,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *			
21	RPCR07A1 82	MP	5,40000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%
ZUGRAVELI SUPER.CULORI APA PE TENC.NOI < 250 MP *			
22	RPCP05A1 82	KG	10,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%
REPARARE GRILE ARMONICE asimilat montarii grilajului			
23	RPCO31A1 82	MP	1,50000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%
MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-UN CANAT * asimilat montaj fereastră PVC			
24	RPIA51A1 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%
MONTARE VAS DE EXPANSIUNE PE POZ.EXIST.DE 100 L *			
25	RPSE15B1 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%
RACORDAREA UNUI BOILER LA INSTALATIA DE ALIMENTARE CU APA RECE,AVIND CAPACIT. 1000 - 2000 L *			

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
26	RPSA60B1 82	BUCATA	4,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DEMONT.SI RECOND. FITING COT;TEU;MUFA;REDUCTIE CU D=11/4"-2"			
27	RPSA60C1 82	BUCATA	4,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DEMONT.SI RECOND. FITING COT;TEU;MUFA;REDUCTIE CU D=21/2"-4"			
28	SA06E1 82	M	5,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.CULT. D=2" FARA MATERIAL			
29	SA06F1 82	M	2,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.CULT.IN DISTRIB. D=2 1/2TOLI			
30	RPSA13G1 82	M	2,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
INLC.TV.OL.ZN.LA LOC.SOC.CULT.IND.FARA PIESE RACO.PE PORT.PINA LA 3 M D= 2 TOL			
31	RPSA13D1 82	M	1,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
INLC.TV.OL.ZN.LA LOC.SOC.CULT.IND.FARA PIESE RACO.PE PORT.PINA LA 31M D=1 TOL			
32	SA47A1 82	BUCATA	2,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
FITING.FONTA MALEAB.MONT.PRIN INSURUB.LA TEVI OTEL ZN.PT.COL.HIDRANTI,CU 2 INSURUB.SI D=2 TOLI			
33	SA47A1 82	BUCATA	2,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
FITING.FONTA MALEAB.MONT.PRIN INSURUB.LA TEVI OTEL ZN.PT.COL.HIDRANTI,CU 2 INSURUB.SI D=2 TOLI			
34	SA47A1 82	BUCATA	2,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
FITING.FONTA MALEAB.MONT.PRIN INSURUB.LA TEVI OTEL ZN.PT.COL.HIDRANTI,CU 2 INSURUB.SI D=2 TOLI			

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
35	RPSA45D1 82	BUCATA	2,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
INTERC SAU INLOC PIES DE LEG TEU;COT;MUFE;PE COND EXIST TEAVA OL ZN D= 1 TOL			
36	RPSD26G1 82	BUCATA	2,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
INLOC UNUI ROBINET DE TRECERE CU VENTIL CU MUFE DE FONTA PT TEVI DE OL AVIND D= 2 TOL			
37	RPSD26D1 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
INLOC UNUI ROBINET DE TRECERE CU VENTIL CU MUFE DE FONTA PT TEVI DE OL AVIND D= 1 TOL			
38	RPSF25F1 82	M	7,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
REF.IZOLATIEI CU BETE DE POSTAV CONDUCTE DE OTEL PT.INSTALATII CU DIAMETRU 2"			
asimilat refacere izolatie KFLEX			
39	YC01 82	LEI	28,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DIFERENTA PRET MATERIAL \$			
asimilat procurare izolatie tip KFLEX D 57 x 9 mm			
40	ATB03A 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
MONTAREA SESIZOARE TEMP.SI TERMOMETRE TEHNICE IN PRIZA CU: BUTUC FILETAT -FĂRĂ MATERIAL			
41	RPIA78B1 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
MONTARE SUPAPA DE SIGURANTA PT.CAZANE DE APA CALDA,ABUR CU DIAM. 40-65 MM* - FĂRĂ MATERIAL			
42	RPSF20A1 82	M	7,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
EFECT.PROB.ETANS.PRES.INST.APA COND.OL.318 '-4 ' PLUMB PRES.PINA LA 40X5 MM \$			
43	RPSE05B1 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
PROBA HIDRAULICA A RECIPIENTULUI DE HIDROFOR AVIND CAPACITATE DE 500-2000 L			
asimilat vas ACM			

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
46	TRA01A20 82	TONE	0,60000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.			\$

OFERTANT

Formular F3

Obiectiv: CETE Inlocuire vase de acumulare din CT cămine U

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0002 Instalatii

Categorie: 02 Instalatii sanitare U1-U3-U5

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
1	RPIB14A1 82	BUCATA	2,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DEMONTARE CONVECTOR CU MASCA*			
2	RPCT33XA 93	MP	10,50000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN PVC			
3	RPCG33D 02	M CUB	3,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
SPARGERI PENTRU CREERI DE GOLURI IN ZIDARIE			
Asimilat cu demontare tocuri usa si fereastr			
4	CMTA14A 02	100 CMP	3,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
TAIERE IN SECTIUNE CU FERESTRAUL MECANIC, MATERIALE PROFILATE SI TEVI OTEL CU L < 2 M			
asimilat cu demontare grilaj			
5	RPIA44D1 82	BUCATA	6,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DEMONTARE BOILER 2000 L*			
6	RPIF05B1 82	M	24,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENICA DE 3 MM*			
7	RPIA50A1 82	BUCATA	3,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DEMONTARE VAS EXPANSIUNE TABLA.OTEL SUB 500 L*			

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
8	TRB05B25 82	TONE	3,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M			\$
9	RPSA14B1 82	M	33,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DEMONTARE TEVI OTEL ZINC OBIEC SANIT 11/4-2 TOLI*			
10	IZJ12A1 82	MP	30,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DEFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE FEL			\$
11	RPSD39C1 82	BUCATA	6,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DEMONTARE SUPAPE SIGURANTA PIRGHIE 11/4-11/2 TOLI*			
12	RPSD28D1 82	BUCATA	15,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DEMONTARE ROBINET TRECERE DESCAR 2 TOLI*			
13	RPSD28B1 82	BUCATA	6,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DEMONTARE ROBINET TRECERE DESCAR 3/4-1 TOLI*			
14	RPSD35F1 82	BUCATA	3,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
INLOC.ROB.DE RET.CU VENTIL DR CU FLANSE O2 "			

	L: 11411 -0134:4201705	-ROBINET RETINERE VENTIL 2"	PN 6 MUFA NI522
15	RPIA34A2 82	BUCATA	6,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DEMONTARE TERMOMETRU CU SCALA ROTUNDA *			
asimilat cu demontare sonda temperatura			

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
16	RPIA34A2 82	BUCATA	6,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DEMONTARE TERMOMETRU CU SCALA ROTUNDA *			
17	RPIA22B 99	BUCATA	6,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
MONTAREA RECIPIENTULUI BOILER,RACRDAT LA INSTALATIA DE APA RECE SI CALDA, CAPACITATE 1000-2000 L			

	L: IL09I -0158:4121797	-RACORD OLANDEZ ET PLANA UI	S492 DN 50 2
18	YC01 82	LEI	50.580,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DIFERENTA PRET MATERIAL - VAS ACUMULARE 2000 L , ACM			
19	TRI1AA08F1 82	TONE	3,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1 \$			
20	RPCO40A1 82	BUCATA	6,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.GHERMELE			
asimilat montarii tocuri PVC			
21	RPCJ36A1 82	MP	5,40000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.			
22	RPCJ13B1 82	M	24,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *			
23	RPCR07A1 82	MP	7,50000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
ZUGRAVELI SUPER.CULORI APA PE TENC.NOI < 250 MP *			

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
24	RPCP05A1 82	KG	30,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
REPARARE GRILE ARMONICE			
asimilat montarii grilajului			
25	RPCO31A1 82	MP	10,50000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-UN CANAT *			
asimilat montaj usi si ferestre PVC			
26	RPIA51A1 82	BUCATA	3,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
MONTARE VAS DE EXPANSIUNE PE POZ.EXIST.DE 100 L *			

	L: 13801 -0004:4122193	-RACORD OLAND.ET.PLA.FIL.INT.EX U2 S482 DN 25 1	
27	RPSE15B1 82	BUCATA	6,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
RACORDAREA UNUI BOILER LA INSTALATIA DE ALIMENTARE CU APA RECE,AVIND CAPACIT. 1000 - 2000 L*			
28	RPSA60B1 82	BUCATA	18,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DEMONT.SI RECOND. FITING COT;TEU;MUFA;REDUCTIE CU D=11/4"-2"			
29	SA06E1 82	M	30,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.CULT. D=2" FARA MATERIAL			
30	RPSA13G1 82	M	6,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
INLC.TV.OL.ZN.LA LOC.SOC.CULT.IND.FARA PIESE RACO.PE PORT.PINA LA 3 M D= 2 TOL			
31	RPSA13D1 82	M	9,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
INLC.TV.OL.ZN.LA LOC.SOC.CULT.IND.FARA PIESE RACO.PE PORT.PINA LA 31M D=1 TOL			

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
32	SA47A1 82	BUCATA	12,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
FITING.FONTA MALEAB.MONT.PRIN INSURUB.LA TEVI OTEL ZN.PT.COL.HIDRANTI,CU 2 INSURUB.SI D=2 TOLI			

	L: 11434 -0001:4118037	-COT FONTA MALEABILA A1	S474 DN 50 2 ZN
33	SA47A1 82	BUCATA	12,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
FITING.FONTA MALEAB.MONT.PRIN INSURUB.LA TEVI OTEL ZN.PT.COL.HIDRANTI,CU 2 INSURUB.SI D=2 TOLI			

	L: 11434 -0009:4120224	-MUFA FONTA MALEABILA M2	S475 DN 50 2 ZN
34	SA47A1 82	BUCATA	12,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
FITING.FONTA MALEAB.MONT.PRIN INSURUB.LA TEVI OTEL ZN.PT.COL.HIDRANTI,CU 2 INSURUB.SI D=2 TOLI			

	L: 11434 -0013:4114287	-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477	65X 50 ZN F2
35	SA47A1 82	BUCATA	6,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
FITING.FONTA MALEAB.MONT.PRIN INSURUB.LA TEVI OTEL ZN.PT.COL.HIDRANTI,CU 2 INSURUB.SI D=2 TOLI			

	L: 11434 -0005:4115554	-TEU FONTA MAL B1 S476	DN= 50 2 ZN
36	RPSA45D1 82	BUCATA	3,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
INTERC SAU INLOC PIES DE LEG TEU;COT;MUFE;PE COND EXIST TEAVA OL ZN D= 1 TOL			

	L: 11434 -0001:4118037	-COT FONTA MALEABILA A1	S474 DN 50 2 ZN
37	RPSD26G1 82	BUCATA	15,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
INLOC UNUI ROBINET DE TRECERE CU VENTIL CU MUFE DE FONTA PT TEVI DE OL AVIND D= 2 TOL			

	L: 11411 -0068:4202591	-ROBINET TREC. FONTA 2"	B DESCARCARE PN10 S6480
38	RPSD26D1 82	BUCATA	6,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
INLOC UNUI ROBINET DE TRECERE CU VENTIL CU MUFE DE FONTA PT TEVI DE OL AVIND D= 1 TOL			

	L: 11411 -0057:4202486	-ROBINET TREC. FONTA 1"	A VENT+MUFA PN10 S6480

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
39	RPSF25F1 82	M	33,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
REF.IZOLATIEI CU BETE DE POSTAV CONDUCTE DE OTEL PT.INSTALATII CU DIAMETRU 2"			
asimilat refacere izolatie KFLEX			
40	YC01 82	LEI	132,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
DIFERENTA PRET MATERIAL \$			
asimilat procurare izolatie tip KFLEX D 57 x 9 mm			
41	ATB03A 82	BUCATA	6,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
MONTAREA SESIZOARE TEMP.SI TERMOMETRE TEHNICE IN PRIZA CU: BUTUC FILETAT -FĂRĂ MATERIAL			
42	RPIA78B1 82	BUCATA	6,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
MONTARE SUPAPA DE SIGURANTA PT.CAZANE DE APA CALDA, ABUR CU DIAM. 40-65 MM* - FĂRĂ MATERIAL			
43	RPSF20A1 82	M	33,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
EFFECT.PROB.ETANS.PRES.INST.APA COND.OL.318 '-4' PLUMB PRES.PINA LA 40X5 MM \$			
44	RPSE05B1 82	BUCATA	6,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
PROBA HIDRAULICA A RECIPIENTULUI DE HIDROFOR AVIND CAPACITATE DE 500-2000 L			
asimilat vas ACM			
45	TRA01A20 82	TONE	3,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%
			Sp.uti: 0,00%
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$			

OFERTANT