

**PROCES VERBAL DE CONSTATARE**

OmniaSic Vienna Insurance Group S.A. - Directia Daune

Nr. Iesire: DD/O/202400037916

Numar dosar: 10019376
Data avizarii: 23-02-2024Data eveniment: 13-02-2024
Locul evenimentului: Romania BUCURESTI BUCURESTI BULEVARDUL UNIRII**DATE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI AVARIAT**

Proprietarul bunului avariata:	UNIV. DE MEDICINA SI	CNP/CUI:	14472909	
Numar Inmatriculare:	B03UMF	Serie Sasiu(VIN):	WFOFXXWPMHNA80394E NR.	13404
Nr. km la data constatarii:	29000	Culoare:	Albastru	Ziua 23 Luna 05 Anul 2024
Marca:	FORD	Model:	KUGA	

ELEMENTE CONSTATATE CA AVARIATE ÎN ACELAȘI EVENIMENT

Nr. crt.	Nr. identificare	Elemente avariate	Soluții tehnice	Timp (ore)	Observații
1	0281	BARA PROTECTIE FATA	Inlocuire (vopsire)		sp
2	0319	SUPPORT ST BARA FATA	Inlocuire		sp
3	0323	SUPPORT GRILA RADIAT	Inlocuire		sp
4	0347	SPOILER FATA	Inlocuire		sp
5	0349	DEFLECTOR AER FATA	Inlocuire		def
6	0410	GRILA RADIATOR	Inlocuire		sp
7	0471	CAPOTA MOTOR	Inlocuire (vopsire)		def
8	0561	FAR STANGA	Inlocuire		sp
9	0562	FAR DREAPTA	Inlocuire		sp
10	0637	FAR CEATA STANGA	Inlocuire		sp
11	0741	ARIPA FATA STANGA	Inlocuire (vopsire)		def
12	0742	ARIPA FATA DREAPTA	Inlocuire (vopsire)		def
13	0841	CARENAJ ROATA F ST	Inlocuire		sp
14	0885	ORNAM PAS ROATA F ST	Inlocuire		def
15	1001	RIGIDIZARE BARA FATA	Inlocuire		def
16	1401	PARBRIZ	Inlocuire		sp
17	1781	USA SPATE STANGA	Inlocuire (vopsire)		def
18	1865	MANER EXT USA SP ST	Inlocuire (vopsire)		sp
19	1869	PROT MANER USA SP ST	Inlocuire		sp
20	1981	ORNAM INF USA SP ST	Inlocuire		def
21	3485	PANOU LAT SP ST INF	Inlocuire (vopsire)		def
22	3687	ORNAM PASAJ SP ST	Inlocuire		def
23	4325	AIRBAG PASAGER	Inlocuire		decl
24	4331	PANOU BORD	Inlocuire		rupt de airbag
25	4465	CONDENSATOR	Inlocuire		def
26	4577	PERNA SPATAR STANGA	Inlocuire		rupta
27	4589	HUSA SPATAR FATA ST	Inlocuire		rupta
28	4607	AIRBAG LATERAL ST	Inlocuire		decl
29	4631	AIRBAG CAP STANGA	Inlocuire		decl
30	4659	CENTURA SIGUR F ST	Inlocuire		decl
31	4660	CENTURA SIGUR F DR	Inlocuire		decl
32	4957	TAPITERIE PLAFON	Inlocuire		def
33	7445	AIRBAG SOFER	Inlocuire		decl
34	7735	GALERIE AER RADIATOR	Inlocuire		sp
35	7737	GRILA AER ACTIVA	Inlocuire		sp
36	7753	GHIDAJ AER FATA ST	Inlocuire		sp
37	7761	RADIATOR	Inlocuire		def
38	8391	FILTRU AER COMPLET	Inlocuire		sp
39	9644	CLAXON (SUNET INALT)	Inlocuire		sp- stg

*) REP - reparație (inclusiv timp tehnologic de reparație), INL - Înlocuire, VOP - Vopsire, RV - Revopsire, UNI - Uniformizare.

Părțile pot agree constatarea avariilor și întocmirea Procesului Verbal de constatare / Suplimentar prin transmiterea de informații și documente prin mijloace electronice de comunicare.

Dacă ulterior demontării elementelor avariate sau la introducerea în reparație a vehiculului se constată și alte pagube produse ca urmare a accidentului, care nu au putut fi constatate inițial sau este necesară modificarea soluției tehnice adoptate inițial, la solicitarea asiguratului sau a persoanei păgubite, Asiguratorul întocmește un Proces Verbal Suplimentar de constatare, cu respectarea legislației în vigoare. Solicitarea pentru constatare suplimentară se face prin același canal prin care s-a avizat dauna.

În cazul unui dosar de dauna CASCO, persoana prejudiciată are dreptul:

- la Oferta de despăgubire în baza Evaluării Asiguratorului în conformitate cu prevederile din contractul Casco;
- de a se putea adresa pentru efectuarea reparației la unitățile reparatoare, care au încheiat contracte de decontare directă cu Asiguratorul, în conformitate cu prevederile din contractul Casco. Informații despre aceste unități reparatoare sunt disponibile la punctul de constatare și pe site-ul Asiguratorului.

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE A FI PREZENTATE/DEPUSE PENTRU FINALIZAREA DOSARULUI DE DAUNĂ ȘI EFECTUAREA PLĂȚII

MENȚIUNI ȘI OBSERVAȚII

Observații Asigurat/ Păgubit/ Împuternicit:

Mențiuni Specialist constatare daune:

Necesar împuternicire. Necesar foto bord km, foto sesie sasiu poansonata. Necesar deviz estimativ înainte de intrarea în reparație; dauna majora.

Prezentul Proces Verbal nu prezintă Notă Tehnică finală de constatare a daunelor și nici obligație de plată a evenimentului de către Asigurator.

Asigurat/ Păgubit/ Împuternicit:

Nume: VIOREL IACOB

Tel:

E-mail:

(semnătură)

În caz de Recuperare

Asigurat/Conducător vehicul asigurat

Nume:

Tel:

E-mail:

(semnătură)

Specialist constatare daune:

Nume: Andrei George Cosmin c. BUC

Tel:

E-mail: avizari@claimexpert.ro

(semnătură)

Data emiterii documentului: 23.02.2024, 07:22:34

Printat de Andrei George Cosmin c. BUC la 23.02.2024, 07:22:34

Pagina - 2 -